



ILLBRUCK AA290

Limpiador solvente para espuma de pu

Descripción

AA290 es un poderoso limpiador en aerosol a base de solvente para eliminar espuma de PU no curada. Las latas de doble acción vienen con un adaptador roscado para atornillarlo en las pistolas de aplicación de PU y con una tobera rociadora que se utiliza como aplicador manual de aerosol.

Aplicaciones principales

AA290 está diseñado para la limpieza de aplicadores de espuma de PU y para eliminar Espuma PU de illbruck no curada de las pistolas aplicadoras, herramientas y de equipo auxiliar similar. También puede utilizarse para retirar derrames de espuma no curada de superficies resistentes a solventes.

Ventajas

- Limpiador de alto poder para eliminar espuma de poliuretano illbruck no curada y para limpieza de equipo.
- Ideal para limpiar pistolas aplicadoras de espuma PU después de utilizarlas, con el propósito de garantizar una operación eficiente y para extender su vida útil.
- Limpiador de doble acción. Puede adaptarse directamente a la pistola de espuma PU o utilizarse como un aerosol manual para limpiar derrames, herramientas, etc.

Envase / Rendimiento

AA290 es empacado en latas de 500 ml (12 por caja).

Vida en anaquel

1 año almacenado en su empaque original, sin abrir.

Instrucciones de uso

Herramientas Necesarias.- AA290 viene listo para usarse, no se requieren herramientas ni equipo adicional.

Preparación.- Realice siempre una prueba para confirmar que el material no quede afectado por el solvente.

Aplicación.- Utilice únicamente en áreas bien ventiladas y proteja las superficies circundantes contra salpicaduras. Use equipo protector.

Agite la lata para mezclar el contenido antes de usarlo y periódicamente durante el uso. Si utiliza una pistola aplicadora atornille la lata a la pistola y posteriormente siga las instrucciones de la etiqueta de la lata.

No utilice para aplicaciones de limpieza en general. Puede suavizar y decolorar algunos materiales (por ejemplo, plásticos).

Limpieza

Limpie la pistola retirando la lata de espuma y reemplazándola por una lata de Limpiador de Espuma de PU AA290. Retire inmediatamente el exceso de espuma con Limpiador de Espuma de PU AA290 o con acetona. Antes de proceder, asegúrese de que todo el sustrato que requiera limpieza sea resistente a solventes. La espuma curada solo puede retirarse mecánicamente.

Precauciones / Limitaciones

- El producto no disuelve la espuma de PU curada.
- Antes de utilizar el producto deberá leer la hoja de datos de seguridad y entenderla.
- Guarde en condiciones secas y a la sombra, entre + 10 °C y + 25 °C.
- Guarde las latas en posición vertical. El producto viene en un contenedor a presión – apéguese a las instrucciones de almacenamiento y no aplique calor.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCOMEX
EUCLID GROUP